

Catre: **PRIMARIA MUNICIPIULUI CONSTANTA**  
Bd. Tomis nr. 51, cod 900725  
Email: primarie@primaria-constanta.ro

08. IUN. 2021

Intrare/ieșire Nr. 50138

Prin prezenta, va transmitem situatia lucrarilor de refacere a tramei stradale in urma interventiilor RAJA S.A. in Municipiul Constanta.

**Tabel 1:**

Avarii asfaltate 07.06.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Caiuti 65	03.06.2021	07.06.2021
2.	Str. Maior Sofran 36	04.06.2021	07.06.2021
3.	Str. Randunelelor 51	04.06.2021	07.06.2021
4.	I.G. Duca/Bd. Mamaia	07.06.2021	07.06.2021
5.	Soveja/Tomis	07.06.2021	07.06.2021
6.	Str. Primaverii 65	04.06.2021	07.06.2021
7.	N. Grindeanau bl. E6 sc. E	02.06.2021	07.06.2021

**Tabel 2:**

Avarii propuse pentru asfaltare azi 08.06.2021 de catre S.C. Geomarco Construct S.R.L.

	Adresa locatie avarie	Stadiu lucrarilor de refacere carosabil	
		Data remedierii avariei de catre RAJA S.A.	Data asfaltarii
1.	Str. Olteniei 11	25.05.2021	08.06.2021
2.	Str. Cuza Voda 70	18.03.2021	08.06.2021
3.	Str. Cuza Voda 78	27.03.2021	08.06.2021
4.	Str. Cuza Voda/Str. Jupiter	30.03.2021	08.06.2021
5.	Str. General Manu 2	28.05.2021	08.06.2021
6.	Aleea Garofitei L56	02.06.2021	08.06.2021

**Tabel 3:**

Avarii curente ( lucrari executate 08.06.2021 - ce vor fi asfaltate in termen de 30 zile) .

	Adresa locatie avarie	Tipul avariei	Data interventiei
1.	Str. Primaverii nr. 65	Bransament	08.06.2021
2.	Str. Fagetului nr. 147	Bransament	08.06.2021
3.	Str. Randunelelor nr. 53-55	Bransament	08.06.2021
4.	Str. Partizanilor bl.LV41/Str. Ion Tautu	Bransament	08.06.2021
5.	Str. Th. Sperantia nr. 23 bl.40 sc. B-C	Conducta Dn. 150 mm.	08.06.2021
6.	Str. Ion Ratiu/Str. Mircea cel Batran bl. MD14	Canal/Colector Menajer	08.06.2021
7.	Palazu Mare, Str. Tineretului nr. 22	Canal/Racord colector	08.06.2021
8.	Str. Proletara nr. 3A	Canal/Racord colector	08.06.2021

Constructorul a fost atentionat sa refaca in regim de urgenta suprafetele deteriorate la nivel de strat rutier si asfaltarea acestora imediat dupa inceperea livrarilor de asfalt.