



**ROMANIA**  
**JUDEȚUL CONSTANȚA**  
**MUNICIPIUL CONSTANȚA**  
**DIRECȚIA ORGANIZARE ȘI INFORMATIZARE**  
**NR. 92717 din 20.07.2017**

**Către toti operatorii economici interesati de achizitia serviciului de service echipamente tehnica de calcul - anunt de publicitate nr. 106570/06.07.2017**

Ca raspuns la solicitarea de clarificari a unui operator economic, comunicam urmatoarele:

**Intrebare 1**

La pozitia 3 ati solicitat "procesor", fara a preciza tipul acestuia. Avand in vedere ca echipamentul Fujitsu Celsius W350 poate fi echipat cu o gamă larga de procesoare (E3 1220v3, E3 1281v3, etc.), va rugam sa precizati exact tipul de procesor.

**Raspuns intrebare 1**

Tipul procesorului este Intel(R) Xeon(R) CPU E3-1231 v3 @ 3.40GHz.

**Intrebare 2**

La unele servere brand s-a solicitat carcasa ca piesă de schimb. Acest reper nu exista in lista de piese de schimb disponibile pentru echipamentele HP si Fujitsu din lista dumneavoastra.

**Raspuns intrebare 2**

Se vor elimina din caietul de sarcini reperatele de la pozitiile 70, 81, 94, 107, 126, 144. Ofertantii vor completa cu sintagma "eliminat".

**Intrebare 3**

Au ramas în continuare unele echipamente pentru care ati solicitat piese de schimb, dar care sunt scoase din fabricatie de foarte multa vreme (peste 5 sau chiar 10 ani) si producatorul nu mai asigura piese de schimb pentru ele. Sau asigura doar piese reconditionate, nu si piese noi.

Este vorba, de exemplu, de pozitiile: 670, 690, 691, 181, 193, 671, 195, 68, 69, 70, 142, 144, 143, 156, 672, 673, 675, 676, 172, 174, 179, 647, 648, 651, 652, 692, 693, 694, 696, 706.

**Raspuns intrebare 3**

Pentru echipamentele de la pozitiile mentionate, dat fiind faptul ca producatorul nu mai sustine echipamentul, se acceptă și piese de schimb reconditionate.

**Intrebare 4**

Pozitia 162 este denumita "CARCASA RACK", dar la descriere este specificat un PN care se refera la sinele de montare in rack. Va rugam sa precizati ce piesa de schimb doriti: carcasa sau sine de montare in rack.

**Raspuns intrebare 4**

Pentru pozitia 162 se doresc sinele de montare în rack.

**Intrebare 5**

La pozitia 118, controller-ul RAID mentionat "4 port SATA with RAID 0/1/10 for HDDs" este onboard, deci nu poate fi livrat ca si piesa de schimb de sine statatoare.

**Raspuns intrebare 5**

Se va elimina din caietul de sarcini reperul de la pozitia 118 avand in vedere ca acest controller RAID este onboard. Ofertantii vor completa cu sintagma "eliminat".

**Intrebare 6**

La pozitia 244 ati solicitat "CAP PRINTARE" pentru o imprimanta HP 6980, dar la acest model nu exista acest reper, capul de printare fiind inclus in cartusele de cerneala.

**Rapuns intrebare 6**

Se va elimina din caietul de sarcini reperul de la pozitia 244. Ofertantii vor completa cu sintagma "eliminat".

**Intrebare 7**

La pozitia 663 in denumire specificat "TRANSCEIVER HP FIBRA OPTICA X124", dar in descriere este specificat "TRANSCEIVER HP FIBRA OPTICA X125". Precizati care este tipul solicitat.

**Raspuns intrebare 7**

Tipul solicitat este TRANSCEIVER HP FIBRA OPTICA X124.

**Intrebare 8**

La pozitia 698 ati solicitat "Adaptor alimentare de la retea CA (220V)", fara a preciza pentru ce echipament este necesar. Va rugam sa precizati fie specificatiile tehnice, fie modelul echipamentului pentru care se doreste acest adaptor de alimentare.

**Raspuns intrebare 8**

Modelul echipamentului pentru care se doreste acest adaptor de alimentare este Olympus E-450.

**Intrebare 9**

La pozitia 703 ati solicitat "Lampa lumina foto" fara alte specificatii. Va rugam sa precizati caracteristicile tehnice ale echipamentului solicitat: cu LED sau halogen, putere, alimentare de la retea sau de la acumulatori, etc.

**Raspuns intrebare 9**

Este necesara o lampa lumina foto alimentata de la retea avand puterea de 500W (halogen) sau caracteristici similare cu led.

Cu stima,

Director executiv,  
Adriana Stamă



Intocmit,  
Expert Rares Caprita